

**CELERITAS**  
 Vízgazdálkodási Műszaki Tervező  
 Közkereseti Társaság  
 1013 Budapest, Attila út 35. VI.2.  
 Tel.: 212-2655  
 Fax.: 375-6104

Törzsszám: CK-05/465  
 Iktatószám: 301/2005  
 Tárgy: Mende, 0126/2 hrsz út és  
 vízvezető árok fenntartása

MENDE KÖZTERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉRKEZETT	
2005 NOV 21	
IKTATÓSZÁM: 622-3	MELLÉKLET:
ÖSSZAM:	<i>Horváth</i>

Polgármesteri Hivatal

2235 Mende  
 Fő u.14.

Hivatkozással 2005. november 9-én tárgyi ügyben Mosonyi Ferencnével történt helyszíni szemlén tapasztaltakra és az egyeztető tárgyaláson elhangzottakra, műszaki véleményünket az alábbiakban foglaljuk össze:

A belterületet határoló 0126/2 hrsz földút mellett a belterületet védő csapadékvíz elvezető övások húzódik, amely mai állapotában nem tudja feladatát ellátni. Azaz a domboldali szántó felől mértékadó csapadék esetén olyan vízmennyiség érkezése várható, amely vízkárokat okozhat az alatta lévő magán és közterületeken. Az árok nagy részét beszántották, elvezető keresztmetszete csökkent és a meglazított föld az árokszelvény alsóbb szakaszokon is feliszapolhatja.

A 0126/2 hrsz út 3 m-es szélessége földútként funkcionálhat, de ároknak való kialakítása nem célszerű és nem is lehetséges. Megfelelően méretezett övások funkció az alatta lévő területek védelme érdekében mindenképpen megtartandó.

Árok mellett azonban az érvényes előírások és józan megfontolások alapján 3 m széles kezelősáv szükséges a karbantartások végrehajtásához.


Ebből következik, hogy a korábbi árokszelvény visszaállítása szükséges min. 3 m szélességben, mialatt a meglévő jogi határokkal rendelkező földút járható kezelősávként meg kell maradjon.

A műszaki ill. vízkár elleni védelem céljából megtartandó és véglegesen kialakítandó árok és kezelősáv együttes szélessége tehát min. 6 m szélességű kell legyen.

A szélesítés a határoló szántóterületen műszakilag egyszerűen megoldható a jogi kérdések rendezése és az árok műszaki tervének elkészítése alapján.

Budapest, 2005. november 18.

**CELERITAS**  
 VÍZGAZDÁLKODÁSI MŰSZAKI TERVEZŐ  
 KÖZKERESETI TÁRSASÁG  
 1013 Budapest, Attila út 35. VI. 2.  
 Telefon: 212-2655 Tel./Fax: 375-6104



Erős Viktor

ügyvezető

Kb. Cs. T. -  
Mo - nel

**KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI,  
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**  
mint I. fokú hatóság

1072 BUDAPEST, NAGYDIÓFA U. 10-12.

TELEFON: 478-44-00 TELEFAX: 478-45-20

Kérjük, válaszában  
hivatkozzon iktatószámunkra!

Ügyfélszolgálat:  
hétfő, szerda: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>, 12<sup>30</sup>-16<sup>00</sup> óráig  
kedd, csütörtök, péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> óráig.

**Szám:** KTVF: 16664 /2005  
**Előadó:** Rózsa Ferencné

**Tárgy:** Mende, 0126/2 Hrsz-ú külterületi út  
mellett húzódó csapadékvízelveztető  
árok 622-2  
Vízügyi szakvélemény

**Hiv. szám:** 622/2005

2005 JUN - 9

MÉNDE KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA	
IKTATÓSZÁM	MELLEKLET
ELŐZET	ELŐADÓ

**Mende Község Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatala**  
2235 Mende, Fő u. 14.

T. Cím hivatkozott számú megkeresésére a 0126/2 hrsz-út mellet húzódó csapadékvízelveztető árok vonatkozásában az alábbi vízügyi szakvéleményt adom:

Az Alsó Tápió patak ezen térségének bal bartján elhelyezkedő területet ÉNy – DK irányú völgyhullámok teszik tagolttá.

Ezen mélyvonulatok, melyek az Alsó Tápió patak irányába vezetik a felszíni vizeket, az oldalról érkező vizek befogadói. Ilyen oldalirányú csapadékvízelveztető árok feltehetően a tárgyi útmenti árok is, melyet az önkormányzat elmondása szerint a süllyápi MGTSZ létesített a 80-as évek elején a település kül- és belterületi részeinek védelme érdekében.

Vízügyi szempontból tárgyi árok fenntartását indokoltnak tartjuk és figyelembe vehető egy esetleges későbbi egységes vízrendezési terv elkészítésénél.

B u d a p e s t, 2005. június 3.

  
**Farkas Márta**  
osztályvezető  
Vízügyi Osztály

